

Herbrich Holzkirchen									
Beschlag Roto - Eckumlenkungen müssen ausgebaut werden zur Wartung Silikon transp. Farbe außen RAL 5000									
			NdK-Flügel	B	H	Ifm. Dichtung SV125	Ifm. Dichtung SV105	Beschlag	Bemerkungen
						74,84	10,94	85,78	
			Summen St. / Ifm.	12					
EG	Küche	D/DK	1	103	113	545	113	Roto	
EG	Wohn	BT DK L	1	103	208	622		Roto	Blende am Griff fehlt
EG	Wohn	BT D/DK	1	215	208	1054	208	Roto	leichte Abstoßungen an den Kanten vom Flügel und Stock
EG	Wohn	BT D/DK	1	215	208	1054	208	Roto	Blende am Griff fehlt
EG	WC	DK R	1	66	75	282		Roto	Farbabplatzung an unterer Ablaufschräge vom Flügel, leichte Abplatzung am Stock
OG	Bad	D/DK	1	103	113	545	113	Roto	Außen ganz leicht rissig, Stockfalz am Gehflügel verschimmelt, Silikon innen am Flügel, besonders unten leicht verschimmelt
OG	Schlaf	D/DK	1	103	113	545	113	Roto	Außen unten am Stock ganz leicht rissig
OG	Büro 1	D/DK	1	103	113	545	113	Roto	Außen ganz leicht rissig, besonders die linke Ablaufschräge am Flügel (FAP wäre sinnvoll) innen besonders die untere Glaseiste abgestoßen, Silikon unten leicht verschimmelt, Blende am Griff fehlt
OG	Gäste	D/DK	1	103	113	545	113	Roto	Oberfläche der Ablaufschrägen außen an den Flügeln unschön
OG	Gäste	Fest		99	216				Außen leicht verwittert, besonders die untere Ablaufschräge (FAP wäre sinnvoll), Glaseisten innen leicht abgestoßen
OG	Gäste	BT DK R	1	92,5	208	601		Roto	Außen am Stock und am Flügel leicht verwittert, besonders die untere Ablaufschräge (FAP wäre sinnvoll), Glaseisten innen leicht abgestoßen, Stock hat Abstoßungen, Blende am Griff fehlt
OG	Büro 2	BT DK L	1	92,5	208	601		Roto	Außen am Stock und am Flügel leicht verwittert, besonders die untere Ablaufschräge (FAP wäre sinnvoll), Glaseisten innen leicht abgestoßen, Stock hat Abstoßungen
OG	Büro 2	Fest		99	216				Außen leicht verwittert, besonders die untere Ablaufschräge (FAP wäre sinnvoll), Glaseisten innen leicht abgestoßen
DG	Dachraum	D/DK	1	103	113	545	113	Roto	Außen ganz leicht verwittert
Haustüre	auf Sitz prüfen			99	206				leichte Abstoßungen an den Kanten vom Flügel und Stock
UG	Flur	NET DL		97,5	199				
UG	Raum 1	DK L	1	93	93			Roto	
UG	Raum 1	DK R	1	93	93			Roto	
UG	Raum 2	DK R	1	93	93			Roto	
UG	Raum 3	DK R	1	93	93			Roto	
UG	Raum 4	DK L	1	93	93			Roto	
UG	Raum 4	DK R	1	93	93			Roto	
UG	Raum 4	DK R	1	93	93			Roto	